

TEKNİK RAPOR:

OMÜ Kurupelit Kampüsü Besyo Eski Kapalı Spor Salonu ısıtma tesisatı ile ilgili yerinde yapılan incelemeler sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir, şöyleki;

- Eşanjör dairesi içindeki soğuksu kollektör borusu ve vanalarında kaçakların meydana geldiği, kollektör ve vana gruplarının yenilenmesi gerektiği,
- Tabana gömülü olan soğuk su hatlarına ise yapım zamanı ve maliyeti göz önüne alınarak bir işlem yapılmasına gerek görülmediği,
- Eşanjör Dairesindeki kondens hatlarında deformasyona bağlı kaçakların meydana geldiği, hatların yenilenmesi gerektiği,
- Mevcut plakalı eşanjörün 2019 yılı imalatı olduğu, plakaların sökülüp temizlenmesi gerektiği,
- Mevcut sirkülasyon pompalarının verimli çalışmadığı, yenilenmesi gerektiği,
- Salona hitap eden sıcak hava apareylerinin giriş-çıkış tesisat ekipmanlarının yenilenmesi ve aparey motorlarının bakımdan geçmesi gerektiği,

Tespit edilmiştir.

